

**Ημερήσιο φύλλο οργανοληπτικού ελέγχου
του έργου «Επέκταση Μαρίνας Βουλιαγμένης»**

Σήμερα, **Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021**, ο **Δρ Βασίλειος Καψιμάλης, Διευθυντής Ερευνών του ΙΩ/ΕΛΚΕΘΕ** πραγματοποίησε οργανοληπτικό έλεγχο σύμφωνα με τον όρο 4.3.4.8.1 της ΚΥΑ, με αριθμό 18744/2020 και ΦΕΚ 810/Δ/16.12.2020, για την «Χωροθέτηση και έγκριση περιβαλλοντικών όρων μαρίνας Βουλιαγμένης» και διαπίστωσε τα κάτωθι:

Οσμές στο θαλασσινό ύδωρ

Σχόλια: Καμία

Οσμές στα ιζήματα πυθμένα

Σχόλια: Καμία

Κηλίδες πετρελαϊκής προέλευσης (ιριδισμός) στο θαλασσινό ύδωρ

Σχόλια: Καμία


Ασυνήθιστες αποθέσεις

Σχόλια: Καμία

Λοιπά

Σχόλια: -


Ο δηλών



Δρ Βασίλειος Καψιμάλης

Παράρτημα 1


Είδος και περιοχή εργασιών



Εικόνα 1: Οριζοντιογραφία του έργου με τις εργασίες βυθοκόρησης.

Παράρτημα 2

Καιρικές συνθήκες




Εικόνα 2: Καιρικές συνθήκες από την ιστοσελίδα του ΕΛΚΕΘΕ POSEIDON SYSTEM

Παράρτημα 3

Τεκμηρίωση με δορυφορικές εικόνες

23°46'30"E


23°47'0"E



Εικόνα 3: Δορυφορική εικόνα Sentinel 2 από την ιστοσελίδα του Planet.com.

Παράρτημα 4

Τεκμηρίωση με φωτογραφικές εικόνες



Εικόνα 4: Φωτογραφίες από την περιοχή του έργου